

# NORGPOL

ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU OD 1991r.







ALUMINIUM  
MARTIGNY  
FRANCE





02-876 WARSZAWA, ul. Baletowa 104  
tel. 22 33 15 400, fax 22 33 15 444

[biuro@norgpol.pl](mailto:biuro@norgpol.pl), [www.norgpol.pl](http://www.norgpol.pl)

Zastosowanie	Środek		Właściwości			
<b>Odżulanie</b>	ECREMAL	N10	Wysoko egzotermiczny	•	•	
		N12S	Średnio egzotermiczny	•	•	
		N27	Egzotermiczny niskopłyłowy	•	•	
		N42	Odżuźlacz	•	•	
		K1M	Dla niskich temperatur bez sodu i wapnia	•	•	
		K3	Dla wysokich temperatur bez sodu i wapnia	•	•	
		K30VIM	Wysoko egzotermiczne bez sodu	•	•	
<b>Odtlenianie i rafinacja metalu</b>	ELIMOXAL	NF1	Odtleniacz i rafinator	•	•	
		NF30	Oczyszczający i odtleniający	•	•	
		NT9IN	Do maszyn ciśnieniowych	•		
		KF12	Dla niskich temperatur bez sodu i wapnia	•	•	
<b>Rafinacja i odgazowanie</b>	DESYDRAL	N70P	Z azotem			•
		N71P	Z azotem bez sodu			•
<b>Modyfikacja</b>	AFFIGRAL	G11	Modyfikator na bazie TiB2	•	•	
		G47DA	Wysoko modyfikujący na bazie TiB2	•	•	
<b>Modyfikacja i odgazowanie</b>	AFFIGRAL	DN11P	Na bazie TiB2			•
		DN37P	Na bazie boru			•
		DN38P	Wysoko modyfikujący na bazie TiB2			•
<b>Modyfikacja sól metaliczny</b>	NATRAL	HT780	770 st.C ≤ T ≤ 810 st.C	•	•	
		MT 728	725 st.C ≤ T ≤ 780 st.C	•	•	
		MT715	715 st.C ≤ T ≤ 760 st.C	•	•	
		P800	700 st.C / 740 st.C			•
<b>Podtrzymanie modyfikacji</b>	NATRAL	PM72K	1,5h - 2h / 725 st.C			•
		PM74	0,5h - 1h / 690 st.C			•
<b>Środki specjalne</b>	CALEXAL	5	Eliminuje wapń	•		
	DEMAG	20	Eliminuje magnez	•		
	DIRAL		Gazowanie aluminium	•		
	ECREMAL	N23	Do czyszczenia pieca	•		
	SODEXAL	6	Eliminuje sól	•		

 = Proszek

 = Granulat

 = Tabletki



ALUMINIUM  
MARTIGNY  
FRANCE

## ŚRODKI DO OBRÓBK I STOPÓW Mg

Zastosowanie	Środek		Właściwości			
Pokrywanie i rafinacja	DESOMAG	5	Do Mg oraz stopów Mg/Al	•		
		11		•		
		15		•		
Pokrycie ochronne		100	W piecach topialnych do Mg oraz stopów Mg/Al	•	•	
		110		•	•	
Pokrywanie i rafinacja		120		•	•	
		130		•	•	
		140		•	•	
	150	•		•		



ALUMINIUM  
MARTIGNY  
FRANCE

## ŚRODKI DO OBRÓBK I STOPÓW Cu

Zastosowanie	Środek		Właściwości			
Pokrywanie i odżużlanie	CUPRALUX	20	Do brązów aluminiowych do odlewania w formach piaskowych	•		
		30	Do brązów aluminiowych do odlewania grawitacyjnego	•		
Pokrywanie		40	Do brązów cynowych	•		
Odżużlanie i pokrywanie		LP10	Do odtleniania mosiądźców	•		
Eliminacja Al		RAL50	Do miedzi, stop miedzi, brązów	•		



ALUMINIUM  
MARTIGNY  
FRANCE

## ŚRODKI DO OBRÓBK I STOPÓW Zn

Zastosowanie	Środek		Właściwości			
Rafinacja i odżużlanie	ZAMALUX	Z5	Wysoka reaktywacja / 500 - 510 st.C	•		
		Z10	Średnia reaktywacja / 420 - 450 st.C	•		
		Z15	Wysoka reaktywacja / 420 - 450 st.C	•		

= Proszek


= Granulat

= Tabletki


## POKRYCIA

Środek	Struktura	Działanie	Konsystencja	Zastosowanie	
ISALU P	Bardzo drobny	Izolacyjne	Różowy proszek	Stal, żeliwa, podłoża ogniotrwałe	
ISALU A	Drobnoziarnisty	Wysoko izolacyjne	Biała masa	Narzędzia, wlewy, podajniki	
ISALU BF90	Gruboziarnisty	Izolacyjne	Czerwona masa	Narzędzia, podajniki	
ISALU BF85	Gruboziarnisty	Izolacyjne	Biała masa	Tłoki, cienkie elementy, ubytki	
ISALU LS	Drobnoziarnisty	Izolacyjne na bazie oleju	Szara masa	Stal, żeliwo, mat. ogniotrwałe	
ISALU LG	Drobnoziarnisty	Izolacyjne	Biała masa	Stal, żeliwa	
Isol BMS	Drobnoziarnisty	Izolacyjne	Beżowa pasta	Narzędzia, podajniki	
ISALU TG2	Gruboziarnisty	Izolacyjne	Czarna masa	Powłoki, narzędzia, materiały ogniotrwałe	
Conductal 6M	Drobnoziarnisty	Przewodnik	Czarna pasta	Ubytki w formach kokilowych	
Conductal 10M	Drobnoziarnisty	Przewodnik na bazie wody	Czarna masa	Ubytki w formach kokilowych	
Conductal 30	Średnioziarnisty	Półprzewodnik	Czarna masa	Ubytki w formach kokilowych	

## SMARY DO ODLEWANIA PÓLCIĄGŁEGO

Środek	Struktura	Zastosowanie	Uwagi	
Castilube C	Płynny olej	Sztaby i płyty	Aluminium i stopy	
Castilube BF	Lepki olej	Sztaby i płyty	Aluminium i stopy z dużą ilością dodatków	
Castilube HTG1	Gęsty smar	Sztaby i płyty	Aluminium i stopy z dużą ilością dodatków do odlewania długich elementów	

## SMARY DO ODLEWANIA CIĄGŁEGO

Środek	Struktura	Zastosowanie	Uwagi	
Antonol FAA3 / FAA4	Pręty	Wyłaczanie	Aluminium, miedź i ich stopy	
Antonol FAA5	Pręty	Wyłaczanie	Aluminium, miedź, odlewy ciągnięte	

## OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Środek	Struktura	Podkład	Zastosowanie	Uwagi	
Antonol IN 21	Płynna	Wodny	Miedź i jej stopy	Po wyżarzaniu, trawieniu, odtłuszczeniu	
Antonol IN 22	Płynna	Wodny	Miedź i jej stopy	Podczas magazynowania	
Antonol IN 50	Płynna	Wodny	Miedź	Podczas ciągnięcia w kąpeli wodnej	
Antonol ASCT1	Pasta	Wodny	Cienki drut miedziany	Ochrona po ciągnięciu	
Antonol IN150	Płynna	Olejowy	Miedź	Ochrona kabli przy przewijaniu	
Antonol INH10A	Płynna	Olejowy	Miedź i jej stopy	Międzyoperacyjna ochrona rur, prętów, blach	